



Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet  
Institut za preradu drveta  
Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja  
11030 Beograd, Kneza Višeslava 1  
tel: +381 11 3053-968; 3053-826; fax: 2545-485  
email: namkval@sezampro.rs

# IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU

## Inspection report

1147.08.22

Br.  
No.

Proizvod  
Product

Strana 1/2  
Page

Trpezarijska stolica Xenia

Proizvođač ili uvoznik  
Manufacturer or importer

“G.N. Komerc-inženjering” d.o.o.  
ul. Moše Pijade 23  
17510 Vladičin Han

Podnosilac zahteva  
Applicant

“G.N. Komerc-inženjering” d.o.o.  
ul. Moše Pijade 23  
17510 Vladičin Han

| IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA |                               |                                     |                          |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Excerpt from the control results |                               |                                     |                          |
|                                  | USLOVI KVALITETA              | Ispunjava                           | Ne ispunjava             |
|                                  | Report on the quality control | Criteria met                        | Criteria not met         |
|                                  | OCENA USAGLAŠENOSTI           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                  | Conformity assessment         |                                     |                          |

**ZAKLJUČAK:** Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SRPS EN 12520

**CONCLUSION:** Based on the control sample set it was found that the product meets the requirements for preparation and delivery of the SRPS EN

Izveštaj o kontrolisanju odnosi se samo na kontrolisani primerak

12520

Datum  
Date

30.08.2022.



Potpis ovlašćenog lica  
Authorized person's signature

Dr Igor Džinčić

Nije dozvoljeno kopiranje i preštampavanje  
Copy or reprint prohibited

SZS/1



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU  
Test report

Br.1147.08.22  
No.

Strana: 2/2  
Page:

**REZULTATI KONTROLISANJA**

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: Trpezarijska stolica Xenia

MATERIJAL: Masivno drvo bukovina, otpresak šper ploče, sunder, koflin, mebl štof, lepak, metalni okov, NC bajc, NC lak.

Oštećenja na uzorku pre testiranja: Ne

Pozicioniranje delova stolice u skladu sa  
EN 12520

|    |   |
|----|---|
| Da | x |
| Ne |   |

Odstupanja od pozicioniranja delova stolice: Ne

KONTROLISANJE PO  
SRPS EN 12520

Rezultati  
kontrolisanja

Neispunjeni  
uslovi

Ispunjeni  
uslovi

1. FUNKCIONALNOST:

|                                                                                     |      |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|
| a- Visina sedišta                                                                   | (mm) |  |   |
| a1- Visina sedenja                                                                  | 460  |  | x |
| b- Dubina sedišta sedenja                                                           | 445  |  | x |
| c- Dubina površine sedišta                                                          | 430  |  | x |
| d-Širina sedišta - sedenja                                                          | 470  |  | x |
| e-Naginjanje površine sedišta                                                       | 490  |  | x |
| f- Visina tačke oslonca leđa                                                        | -1°  |  | x |
| g-Visina jastuka naslona                                                            | 220  |  | x |
| h-Visina gornje ivice naslona                                                       | 440  |  | x |
| i-Širina naslona                                                                    | 440  |  | x |
| k-Horizontalni poluprečnik naslona                                                  | 460  |  | x |
| l-Opseg podešavanja naginjanja naslona                                              | 740  |  | x |
| n-Dužina korisne površine rukonaslona                                               | /    |  |   |
| o-Širina korisne površine rukonaslona                                               | /    |  |   |
| p-Visina korisne površine rukonaslona                                               | /    |  |   |
| q-Rastojanje od prednjeg dela korisne površine rukonaslona do prednje ivice sedišta | /    |  |   |
| r-Širina između rukonaslona                                                         | /    |  |   |
| s-Najveće rastojanje najisturenije tačke postolja                                   | /    |  |   |
| t-Mera stabilnosti                                                                  | /    |  |   |

2. Stabilnost

x

3. Bezbednost

x

4. Čvrstoća konstrukcije

x

5. Trajnost sedišta i naslona

x

6. Trajnost rukonaslona

-

-

7. Pomoćna površina za pisanje

-

-

8. Kontrolisanje okretanja

-

-

9. Trajnost odmornika za stopala

-

-

10. Trajnost točkića

-

-

11. Otpor kotrljanju neopterećene stolice

-

-

12. Čvrstoća konstrukcije stolica povezanih u red

-

-

Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS EN-a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku SRPS EN 12520:2016

Datum kontrolisanja  
30.08.2022.



Potpis ovlašćenog lica  
ing. Predrag Stanković

Obrazac Zavoda II-100/1