

## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-049/24

Datum: 31.01.2024.

**Predmet kontrolisanja:** Fotelja QUEEN  
**Proizvođač:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Zemlja porekla:** Srbija  
**Uvoznik/Prodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Nalogodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Kontrolisao:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija  
**Mesto kontrolisanja:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija  
**Datum kontrolisanja:** 11.01.2024. – 30.01.2024.god.

### NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje** : metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje**: vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

### REZULTAT KONTROLISANJA:

#### - Materijal :

Konstrukcija fotelje izrađena je od masivnog drveta i pločastih drvokompozitnih materijala (šperploča, sirova iverica i lesomit). Tapcirani delovi segmenata sastoje se od: tekstila, poliuretanske pene, filc, silikinske vate i retekse platna. Ostali materijali: drvene noge, val opruge, vijci, rajsferšlus, konac, klamerice, lepak za drvo i lepak za sunder. Završna obrada za drvo.

#### - Dimenzije:

Gabaritne mere (šxdxh): 910x890x1100 mm.

#### - Parametri bezbedonosti (SRPS EN 12520:2016) :

Nameštaj je projektovan tako da umanjuje rizik od povrede korisnika. Svi delovi nameštaja sa kojima korisnik dolazi u kontakt tokom primene, su osmišljeni tako da do fizičkih povreda i do oštećenja imovine ne može doći.

Tabela 1.

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                                                                                                                                                                                                 | Ispunjen uslov | Neispunjen uslov |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Tačka 5.1               | a)Ivice nameštaja, koje su u dodiru sa korisnikom tokom upotrebe, su zaobljene ili zakošene. Sve ostale ivice i uglovi koji su dostupni tokom primene ne smeju imati neravnine i oštre uglove.<br>b)Krajevi šupljih komponente moraju biti zatvoreni ili zaptiveni. | ✓              |                  |
| Tačka 5.2               | Sve smicajne i/ili pritisne tačke koje služe za podešavanje i montiranje ne smeju se aktivirati prilikom upotrebe pri sedenju i radu.                                                                                                                               | ✓              |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-049/24

Datum: 31.01.2024.

- Stabilnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.3 i SRPS EN 1022:2019):

Tabela 2. (prema tačkama iz SRPS EN 1022:2019)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                   | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.2               | Stabilnost unapred, za sve stolice                    | ✓               |                  |
| Tačka 6.3               | Stabilnost unapred, za stolice sa naslonom za stopala | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.4               | Bočna stabilnost, za stolice bez rukonaslona          | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.5               | Bočna stabilnost, za stolice sa rukonaslonima         | ✓               |                  |
| Tačka 6.6               | Stabilnost unazad, za sve stolice sa naslonom za leđa | ✓               |                  |

- Čvrstoća i trajnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.4 i SRPS EN 1728:2013):

Tabela 3. (prema tačkama iz SRPS EN 1728:2013)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                             | Opterećenje                   | Broj ciklusa | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.4               | Statičko opterećenje sedišta                                                    | sediste 1.300N<br>naslon 450N | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.5               | Statičko opterećenje prednje ivice sedišta                                      | 1.300N                        | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.8               | Statičko opterećenje naslona za stopala <sup>a)</sup> (za sedišta $h > 600mm$ ) | 1.000N                        | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.10              | Statičko opterećenje naslona za ruke - bočno                                    | 300N                          | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.11              | Statičko opterećenje naslona za ruke - od gore                                  | 700N                          | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.17              | Izdržljivost sedišta i naslona                                                  | sediste 1.000N<br>naslon 300N | 25.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.18              | Izdržljivost prednje ivice sedišta                                              | 800N                          | 20.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.20              | Izdržljivost naslona za ruke                                                    | 400N                          | 10.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.15              | Statičko opterećenje nogu - unapred                                             | 400N<br>1.000N                | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.16              | Statičko opterećenje nogu - bočno                                               | 300N<br>1.000N                | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.24              | Otpornost sedišta na udar                                                       | 180mm                         | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.28              | Otpornost na pad - unazad <sup>b)</sup>                                         | /                             | 5            | ✓               |                  |
| Tačka 6.25              | Otpornost naslona na udar <sup>c)</sup>                                         | 120mm/28°                     | 10           | ✓               |                  |

Napomena: Nisu uočena oštećenja.



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-049/24


Datum: 31.01.2024.



### ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za sedenje u domaćinstvu, fotelje QUEEN, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

Kontrolisao:  
Koordinator poslovnice 3300  
Bojan Matić, dipl.ing.



DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD  
Direktor sektora industrija  
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.

