

## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-047/24

Datum: 31.01.2024.

**Predmet kontrolisanja:** Tabure SOHO GRANDE (predstavnik grupe) i SOHO  
**Proizvođač:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Zemlja porekla:** Srbija  
**Uvoznik/Prodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Nalogodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Kontrolisao:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija  
**Mesto kontrolisanja:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija  
**Datum kontrolisanja:** 11.01.2024. – 30.01.2024.god.

### NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje** : metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje**: vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

### REZULTAT KONTROLISANJA:

#### - Materijal :

Konstrukcija taburea izrađena je od masivnog drveta i drvokompozitnih pločastih materijala (univer, sirova iverica i lesomit). Tapcirani delovi segmenata sastoje se od: tekstila, poliuretanske pene, silikonske vate i reteks platna. Ostali materijali: drvene noge, vijci, konac, klamerice i lepak. Završna obrada za drvo.

#### - Funkcionalne mere :

Gabaritne mere (šxdxh): 960x620x430 mm.

#### - Parametri bezbedonosti (SRPS EN 12520:2016) :

Nameštaj je projektovan tako da umanju rizik od povrede korisnika. Svi delovi nameštaja sa kojima korisnik dolazi u kontakt tokom primene, su osmišljeni tako da do fizičkih povreda i do oštećenja imovine ne može doći.

Tabela 1.

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                                                                                                                                                                                                   | Ispunjen uslov | Neispunjen uslov |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Tačka 5.1               | a) Ivice nameštaja, koje su u dodiru sa korisnikom tokom upotrebe, su zaobljene ili zakošene. Sve ostale ivice i uglovi koji su dostupni tokom primene ne smeju imati neravnine i oštre uglove.<br>b) Krajevi šupljih komponente moraju biti zatvoreni ili zaptiveni. | ✓              |                  |
| Tačka 5.2               | Sve smicajne i/ili pritisne tačke koje služe za podešavanje i montiranje ne smeju se aktivirati prilikom upotrebe pri sedenju i radu.                                                                                                                                 | ✓              |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-047/24

Datum: 31.01.2024.

- Stabilnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.3 i SRPS EN 1022:2019):

Tabela 2. (prema tačkama iz SRPS EN 1022:2019)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                               | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.2               | Stabilnost unapred za sav nameštaj za sedenje                     | ✓               |                  |
| Tačka 6.3               | Stabilnost unapred, za nameštaj za sedenje sa naslonom za stopala | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.4               | Bočna stabilnost, za nameštaj za sedenje bez rukonaslona          | ✓               |                  |
| Tačka 6.5               | Bočna stabilnost, za nameštaj za sedenje sa rukonaslonima         | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.6               | Stabilnost unazad, za sav nameštaj za sedenje sa naslonom za leđa | Nije primenjivo |                  |

- Čvrstoća i trajnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.4 i SRPS EN 1728:2013):

Tabela 3. (prema tačkama iz SRPS EN 1728:2013)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                    | Opterećenje    | Broj ciklusa | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.4               | Statičko opterećenje sedišta                                                           | sedište 1.300N | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.5               | Statičko opterećenje prednje ivice sedišta                                             | 1.300N         | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.8               | Statičko opterećenje naslona za stopala <sup>a)</sup> (za sedišta $h > 600\text{mm}$ ) | 1.000N         | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.10              | Statičko opterećenje naslona za ruke - bočno                                           | 300N           | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.11              | Statičko opterećenje naslona za ruke - odgore                                          | 700N           | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.17              | Izdržljivost sedišta                                                                   | sedište 1.000N | 25.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.18              | Izdržljivost prednje ivice sedišta                                                     | 800N           | 20.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.20              | Izdržljivost naslona za ruke                                                           | 400N           | 10.000       | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.15              | Statičko opterećenje nogu - unapred                                                    | 400N<br>1.000N | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.16              | Statičko opterećenje nogu - bočno                                                      | 300N<br>1.000N | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.24              | Otpornost sedišta na udar                                                              | 180mm          | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.28              | Otpornost na pad - unazad <sup>b)</sup>                                                | /              | 5            | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.25              | Otpornost naslona na udar <sup>c)</sup>                                                | 120mm/28°      | 10           | Nije primenjivo |                  |

Napomena: Nisu uočena oštećenja.



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-047/24

Datum: 31.01.2024.



### ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za sedenje i ležanje u domaćinstvu, taburea SOHO GRANDE (predstavnik grupe) i SOHO, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

Kontrolisao:  
Koordinator poslovnice 3300  
Bojan Matić, dipl.ing.

DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD  
Direktor sektora industrija  
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.

