

## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-089/24

Datum: 27.02.2024.

**Predmet kontrolisanja:** Trosed sa ležajem KNJIGA(predstavnik grupe), dvosed sa ležajem KNJIGA i fotelja sa ležajem KNJIGA  
**Proizvođač:** JOAKIM ČIZMAR PR PN I TGR "IZGLED", Ive Lole Ribara 107, Ruski Krstur, Srbija  
**Zemlja porekla:** Srbija  
**Uvoznik/Prodavac:** JOAKIM ČIZMAR PR PN I TGR "IZGLED", Ive Lole Ribara 107, Ruski Krstur, Srbija  
**Nalogodavac:** JOAKIM ČIZMAR PR PN I TGR "IZGLED", Ive Lole Ribara 107, Ruski Krstur, Srbija  
**Kontrolisao:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija  
**Mesto kontrolisanja:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija  
**Datum kontrolisanja:** 21.02.2024. – 27.02.2024.god.

### NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje :** metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje:** vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1725:2012, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

### REZULTAT KONTROLISANJA:

#### - Materijal :

Konstrukcija troseda izrađena je od masivnog drveta (topola) i drvokompozitnih pločastih materijala (iverica i lesomit). Tapcirani delovi sastoje se od: tekstila, poliuretanske pene, silikinske vate i reteks platna. Ostali materijali: plastične stope, točkići, vijci, konac, klamerice, lepak za drvo i lepak za sunder.

#### - Dimenzije:

Gabaritne mere (šxdxh): 1640x1000x690(830) mm, dimenzije ležaja: 1600x1900 mm.

#### - Parametri bezbednosti (SRPS EN 12520:2016) :

Nameštaj je projektovan tako da umanja rizik od povrede korisnika. Svi delovi nameštaja sa kojima korisnik dolazi u kontakt tokom primene, su osmišljeni tako da do fizičkih povreda i do oštećenja imovine ne može doći.

Tabela 1.

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                                                                                                                                                                                                  | Ispunjen uslov | Neispunjen uslov |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Tačka 5.1               | a) Ivice nameštaja, koje su u dodiru sa korisnikom tokom upotrebe, su zaobljene ili zakošene. Sve ostale ivice i uglovi koji su dostupni tokom primene ne smeju imati neravnine i oštre uglove.<br>b)Krajevi šupljih komponente moraju biti zatvoreni ili zaptiveni. | ✓              |                  |
| Tačka 5.2               | Sve smicajne i/ili pritisne tačke koje služe za podešavanje i montiranje ne smeju se aktivirati prilikom upotrebe pri sedenju i radu.                                                                                                                                | ✓              |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-089/24

Datum: 27.02.2024.

- Stabilnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.3 i SRPS EN 1022:2019):

Tabela 2. (prema tačkama iz SRPS EN 1022:2019)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                  | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.2               | Stabilnost unapred za sav nameštaj za sedenje                        | ✓               |                  |
| Tačka 6.3               | Stabilnost unapred, za nameštaj za sedenje sa naslonom za stopala    | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.4               | Bočna stabilnost, za nameštaj za sedenje bez rukonaslona             | ✓               |                  |
| Tačka 6.5               | Bočna stabilnost, za nameštaj za sedenje sa rukonaslonima            | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.6               | Stabilnost unazad, za sav za nameštaj za sedenje sa naslonom za leđa | ✓               |                  |

- Čvrstoća i trajnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.4 i SRPS EN 1728:2013):

Tabela 3. (prema tačkama iz SRPS EN 1728:2013)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                    | Opterećenje                   | Broj ciklusa | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.4               | Statičko opterećenje sedišta i naslona za leđa                                         | sedište 1.300N<br>naslon 450N | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.5               | Statičko opterećenje prednje ivice sedišta                                             | 1.300N                        | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.8               | Statičko opterećenje naslona za stopala <sup>a)</sup> (za sedišta $h > 600\text{mm}$ ) | 1.000N                        | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.10              | Statičko opterećenje naslona za ruke - bočno                                           | 300N                          | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.11              | Statičko opterećenje naslona za ruke - odgore                                          | 700N                          | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.17              | Izdržljivost sedišta i naslona za leđa                                                 | sedište 1.000N<br>naslon 300N | 25.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.18              | Izdržljivost prednje ivice sedišta                                                     | 800N                          | 20.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.20              | Izdržljivost naslona za ruke                                                           | 400N                          | 10.000       | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.15              | Statičko opterećenje nogu - unapred                                                    | 400N<br>1.000N                | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.16              | Statičko opterećenje nogu - bočno                                                      | 300N<br>1.000N                | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.24              | Otpornost sedišta na udar                                                              | 180mm                         | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.25              | Otpornost naslona na udar                                                              | 120mm/28°                     | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.26              | Otpornost rukonaslona na udar                                                          | 120mm/28°                     | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.27.1            | Slobadan pad                                                                           | /                             | 2x5puta      | Nije primenjivo |                  |

Napomena: Nisu uočena oštećenja.



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-089/24

Datum: 27.02.2024.

- Kontrolisanje izdržljivosti (SRPS EN 1725:2012 i SRPS EN 1022:2019):

Tabela 4.

| Parametri kontrolisanja  | Vrsta kontrolisanja                           | Opterećenje          | Broj ciklusa | Ispunjen uslov | Neispunjen uslov |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------|
| tačka 7.2 i SRPS EN 1022 | Stabilnost                                    | 600 N                | /            | ✓              |                  |
| tačka 7.3                | Izdržljivost                                  | 1.000 N<br>(3±1 sek) | 10.000       | ✓              |                  |
| tačka 7.4                | Test na vertikalni udar                       | 17kg                 | 10           | ✓              |                  |
| tačka 7.5                | Izdržljivost ivice kreveta                    | 1.000 N<br>(3±1 sek) | 5.000        | ✓              |                  |
| tačka 7.6                | Vertikalno statičko opterećenje               | 1.400 N<br>(10 sek)  | 10           | ✓              |                  |
| tačka 7.7                | Vertikalno statičko opterećenje ivice kreveta | 1.200 N<br>(1 min)   | 1            | ✓              |                  |




### ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za sedenje i ležanje u domaćinstvu, troseda sa ležajem KNJIGA (predstavnik grupe), dvoseda sa ležajem KNJIGA i fotelja sa ležajem KNJIGA, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1725:2012, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

Kontrolisao:  
Koordinator poslovnice 3300  
Bojan Matić, dipl.ing.

DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD  
Direktor sektora industrija  
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.

QO-0010/00 01 A R2

strana 3 / 3



Skenirajte QR code mobilnim uređajem. Prikazaće se izveštaj sa sadržajem koji mora biti identičan izveštaju sa kog je skeniran QR code. Ukoliko postoji razlika među izveštajima, radi se o falsifikatu.

Ovaj dokument se ne sme reprodukovati bez odobrenja DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD i klijenta.

Odgovornost DOO JUGOINSPEKT - NOVI SAD je definisana "Opštim odredbama"

R SRBIJA, 21000 Novi Sad, Dunavska 23/I, tel (381 21) 422 - 733, fax (381 21) 6611 - 822, e-mail: office@juins.rs, PIB: 100237781, MBR: 08008540