

## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-615/23

Datum: 21.09.2023.

**Predmet kontrolisanja:** Trpezarijska stolica BENE (predstavnik grupe), PRIMA i PRIMA BASSO  
**Proizvođač:** KARPENTERI VITOROG DOO, Jaruge bb, Prijedor, BiH  
**Zemlja porekla:** Bosna i Hercegovina  
**Uvoznik/Prodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Nalogodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Kontrolisao:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija  
**Mesto kontrolisanja:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija  
**Datum kontrolisanja:** 11.09.2023. – 20.09.2023.god.

### NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje :** metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje:** vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1022:2019, SRPS EN 1728:2013.

### REZULTAT KONTROLISANJA:

#### - Materijal :

Konstrukcija stolice izrađena je od masivnog drveta, sedište je od iverice, naslon i rukonasloni su od kartona. Obloga sedišta i naslona sastoji se od: tekstila (ekokože), retex platna i poliuretanske pene. Ostali materijali: vijci i klamerice. Završna obrada za drvo.

#### - Dimenzije:

Gabaritne mere (šxdxh): 670x670x920 mm.

#### - Parametri bezbednosti (SRPS EN 12520:2016) :

Nameštaj je projektovan tako da umanju rizik od povrede korisnika. Svi delovi nameštaja sa kojima korisnik dolazi u kontakt tokom primene, su osmišljeni tako da do fizičkih povreda i do oštećenja imovine ne može doći.

Tabela 1.

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                                                                                                                                                                                                 | Ispunjen uslov | Neispunjen uslov |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Tačka 5.1               | a)Ivice nameštaja, koje su u dodiru sa korisnikom tokom upotrebe, su zaobljene ili zakošene. Sve ostale ivice i uglovi koji su dostupni tokom primene ne smeju imati neravnine i oštre uglove.<br>b)Krajevi šupljih komponente moraju biti zatvoreni ili zaptiveni. | ✓              |                  |
| Tačka 5.2               | Sve smicajne i/ili pritisne tačke koje služe za podešavanje i montiranje ne smeju se aktivirati prilikom upotrebe pri sedenju i radu.                                                                                                                               | ✓              |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-615/23

Datum: 21.09.2023.

- Stabilnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.3 i SRPS EN 1022:2019):

Tabela 2. (prema tačkama iz SRPS EN 1022:2019)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                   | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.2               | Stabilnost unapred, za sve stolice                    | ✓               |                  |
| Tačka 6.3               | Stabilnost unapred, za stolice sa naslonom za stopala | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.4               | Bočna stabilnost, za stolice bez rukonaslona          | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.5               | Bočna stabilnost, za stolice sa rukonaslonima         | ✓               |                  |
| Tačka 6.6               | Stabilnost unazad, za sve stolice sa naslonom za leđa | ✓               |                  |

- Čvrstoća i trajnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.4 i SRPS EN 1728:2013):

Tabela 3. (prema tačkama iz SRPS EN 1728:2013)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                    | Opterećenje                   | Broj ciklusa | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.4               | Statičko opterećenje sedišta                                                           | sedište 1.300N<br>naslon 450N | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.5               | Statičko opterećenje prednje ivice sedišta                                             | 1.300N                        | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.8               | Statičko opterećenje naslona za stopala <sup>a)</sup> (za sedišta $h > 600\text{mm}$ ) | 1.000N                        | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.10              | Statičko opterećenje naslona za ruke - bočno                                           | 300N                          | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.11              | Statičko opterećenje naslona za ruke - odgore                                          | 700N                          | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.17              | Izdržljivost sedišta i naslona                                                         | sedište 1.000N<br>naslon 300N | 25.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.18              | Izdržljivost prednje ivice sedišta                                                     | 800N                          | 20.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.20              | Izdržljivost naslona za ruke                                                           | 400N                          | 10.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.15              | Statičko opterećenje nogu - unapred                                                    | 400N<br>1.000N                | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.16              | Statičko opterećenje nogu - bočno                                                      | 300N<br>1.000N                | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.24              | Otpornost sedišta na udar                                                              | 180mm                         | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.28              | Otpornost na pad - unazad <sup>b)</sup>                                                | /                             | 5            | ✓               |                  |
| Tačka 6.25              | Otpornost naslona na udar <sup>c)</sup>                                                | 120mm/28°                     | 10           | ✓               |                  |

Napomena: Nisu uočena oštećenja.



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-615/23


Datum: 21.09.2023.



### ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za sedenje u domaćinstvu, trpezarijske stolice BENE (predstavnik grupe), PRIMA i PRIMA BASSO, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

Kontrolisao:  
Koordinator poslovnice 3300  
Bojan Matić, dipl.ing.



DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD  
Direktor sektora industrija  
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.

