

## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-908/23

Datum: 15.12.2023.

**Predmet kontrolisanja:** Ugaona garnitura CASABLANCA  
**Proizvođač:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Zemlja porekla:** Srbija  
**Uvoznik/Prodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Nalogodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Kontrolisao:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija  
**Mesto kontrolisanja:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija  
**Datum kontrolisanja:** 28.11.2023. – 14.12.2023.god.

### NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje** : metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje**: vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

### REZULTAT KONTROLISANJA:

#### - Materijal :

Konstrukcija garniture izrađena je od masivnog drveta i pločastih drvokompozitnih materijala (iverica, šperploča i lesomit). Tapcirani delovi sastoje se od: tekstila, poliuretanske pene, filca, silikonske vate i reteks platna. Ostali materijali: metalni vezni elementi, val opruge, plastične noge, vijci, konac, rajsferšlus, klamerice, lepak za drvo i lepak za sunder.

#### - Dimenzije:

Gabaritne mere (šxdxh): 2890x2590x910mm.

#### - Parametri bezbedonosti (SRPS EN 12520:2016) :

Nameštaj je projektovan tako da umanjuje rizik od povrede korisnika. Svi delovi nameštaja sa kojima korisnik dolazi u kontakt tokom primene, su osmišljeni tako da do fizičkih povreda i do oštećenja imovine ne može doći.

Tabela 1.

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                                                                                                                                                                                                   | Ispunjen uslov | Neispunjen uslov |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Tačka 5.1               | a) Ivice nameštaja, koje su u dodiru sa korisnikom tokom upotrebe, su zaobljene ili zakošene. Sve ostale ivice i uglovi koji su dostupni tokom primene ne smeju imati neravnine i oštre uglove.<br>b) Krajevi šupljih komponente moraju biti zatvoreni ili zaptiveni. | ✓              |                  |
| Tačka 5.2               | Sve smicajne i/ili pritisne tačke koje služe za podešavanje i montiranje ne smeju se aktivirati prilikom upotrebe pri sedenju i radu.                                                                                                                                 | ✓              |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-908/23

Datum: 15.12.2023.

- Stabilnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.3 i SRPS EN 1022:2019) :

Tabela 2. (prema tačkama iz SRPS EN 1022:2012)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                  | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.2               | Stabilnost unapred za sav nameštaj za sedenje                        | ✓               |                  |
| Tačka 6.3               | Stabilnost unapred, za nameštaj za sedenje sa naslonom za stopala    | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.4               | Bočna stabilnost, za nameštaj za sedenje bez rukonaslona             | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.5               | Bočna stabilnost, za nameštaj za sedenje sa rukonaslonima            | ✓               |                  |
| Tačka 6.6               | Stabilnost unazad, za sav za nameštaj za sedenje sa naslonom za leđa | ✓               |                  |

- Čvrstoća i trajnost (SRPS EN 12520:2016 tačka 5.4 i SRPS EN 1728:2013):

Tabela 3. (prema tačkama iz SRPS EN 1728:2013)

| Parametri kontrolisanja | Vrsta kontrolisanja                                                                    | Opterećenje                   | Broj ciklusa | Ispunjen uslov  | Neispunjen uslov |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Tačka 6.4               | Statičko opterećenje sedišta i naslona za leđa                                         | sedište 1.300N<br>naslon 450N | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.5               | Statičko opterećenje prednje ivice sedišta                                             | 1.300N                        | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.8               | Statičko opterećenje naslona za stopala <sup>a)</sup> (za sedišta $h > 600\text{mm}$ ) | 1.000N                        | 10           | Nije primenjivo |                  |
| Tačka 6.10              | Statičko opterećenje naslona za ruke - bočno                                           | 300N                          | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.11              | Statičko opterećenje naslona za ruke - odgore                                          | 700N                          | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.17              | Izdržljivost sedišta i naslona za leđa                                                 | sedište 1.000N<br>naslon 300N | 25.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.18              | Izdržljivost prednje ivice sedišta                                                     | 800N                          | 20.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.20              | Izdržljivost naslona za ruke                                                           | 400N                          | 10.000       | ✓               |                  |
| Tačka 6.15              | Statičko opterećenje nogu - unapred                                                    | 400N<br>1.000N                | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.16              | Statičko opterećenje nogu - bočno                                                      | 300N<br>1.000N                | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.24              | Otpornost sedišta na udar                                                              | 180mm                         | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.25              | Otpornost naslona na udar                                                              | 120mm/28°                     | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.26              | Otpornost rukonaslona na udar                                                          | 120mm/28°                     | 10           | ✓               |                  |
| Tačka 6.27.1            | Slobadan pad                                                                           | /                             | 2x5puta      | Nije primenjivo |                  |

Napomena: Nisu uočena oštećenja.



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-908/23

Datum: 15.12.2023.



### ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za sedenje i ležanje u domaćinstvu, ugaone garniture CASABLANCA, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardima: SRPS EN 12520:2016, SRPS EN 1022:2019 i SRPS EN 1728:2013.

Kontrolisao:  
Koordinator poslovnice 3300  
Bojan Matić, dipl.ing.



DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD  
Direktor sektora industrija  
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.

