



Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja
11030 Beograd, Kneza Višeslava 1
tel: +381 11 3053-968; 3053-826; fax: 2545-485
email: namkval@sezampro.rs



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU

Inspection report

Br. 1463.11.23
No.

Proizvod
Product

Strana 1/2
Page

Orman Amos 3KO

Proizvođač ili uvoznik
Manufacturer or importer

“Vitorog-promet” d.o.o.
ul. Put novosadskog partizanskog odreda br. 6
21138 Novi Sad

Podnosilac zahteva
Applicant

“Vitorog-promet” d.o.o.
ul. Put novosadskog partizanskog odreda br. 6
21138 Novi Sad

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA

Excerpt from the control results



USLOVI KVALITETA
Report on the quality control

Ispunjava <i>Criteria met</i>	Ne ispunjava <i>Criteria not met</i>
----------------------------------	---

OCENA USAGLAŠENOSTI
Conformity assessment

X	
---	--

ZAKLJUČAK: Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da
proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SRPS EN 14749:2016

CONCLUSION: Based on the control sample set it was found that the product meets the
requirements for preparation and delivery of the SRPS EN

Izveštaj o kontrolisanju odnosi se samo na kontrolisani primerak

14749:2016

Datum
Date

14.11.2023.



Potpis ovlašćenog lica
Authorized person's signature

Dr Igor Džinčić
[Signature]



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU
Test report

Br.1463.11.23
No.

Strana: 2/2
Page:

REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: Orman Amos 3KO

MATERIJAL: Ploča oplemenjena iverica d= 16 mm, lesanit, ogledalo d=4mm, melaminska kant traka; metal: ručice, plastika: stopice; okov za spajanje: vijci, tiplovi, ekscentri; lepak; šarke

Oštećenja na uzorku pre testiranja: NE

Pozicioniranje delova stola u skladu sa
SRPS EN: 14749

Da	X
Ne	

Odstupanja od pozicioniranja: NE

KONTROLISANJE PO
SRPS EN: 14749

Rezultati
kontrolisanja

Neispunjeni
uslovi

Ispunjeni
uslovi

1. FUNKCIONALNOST: (dub. x šir. x vis.) mere u mm

1.a) Gabaritne mere:

1.b) prostor za smeštaj

- prostor 1 polica

- prostor 2 polica x4

- prostor 3 polica

- prostor 4 garderobna šipka

- prostor 5 fioka

- prostor 6 fioka

- radna visina / visina radne ploče

- visina donjeg korpusa mereno bez radne ploče

- radna dubina

- prepust ploče u odnosu na donji korpus

- dubina korpusa

- dubina visećeg elementa

1100x525x1954

502x702x303

485x350x300/390

h=1410

X

X

X

X

2. Bezbednost

X

3. Čvrstoća konstrukcije

X

4. Stabilnost

X

5. Čvrstoća elemenata koji se izvlače

X

6. Izdržljivost vrata

X

7. Čvrstoća polica, garderobna šipka

X

8. Izdržljivost fioka

OPŠTE ZAPAZANJE:

Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS EN-a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku
SRPS EN: 14749:2016

Datum kontrolisanja
14.11.2023.



Potpis ovlašćenog lica
ing. Predrag Stanković